

SYMBOL LS3578




Kurzübersicht



<http://www.symbol.com/ls3578>


Für weitere Informationen siehe Product Reference Guide

IM ARBEITSBEREICH AUFHÄNGEN






Achtung: Die kabellosen Scanner Symbol LS3478 sind nicht kompatibel mit den Ladestationen Symbol STB3508/3578. Die kabellosen Scanner Symbol LS3578 sind nicht kompatibel mit den Ladestationen Symbol STB3408/3478

AKKU EINLEGEN/ENTNEHMEN



Oder Münze verwenden




Oder Münze verwenden


HOST-SCHNITTSTELLEN

HINWEIS: Kabel können sich je nach Konfiguration unterscheiden. Stecken Sie bei Verwendung eines externen Netzteils erst das Stromversorgungskabel in die Ladestation und danach das Hostkabel. Schalten Sie das Gerät erst dann ein.


Kabelverbindungen an der Ladestation




RS-232




USB



Tastaturweiche



IBM 46XX



FEHLERBEHEBUNG

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Troubleshooting“ im Handbuch „Symbol LS3578 Product Reference Guide“.

Scanner nicht funktionsfähig

Scanner hat keine Stromversorgung

Akku überprüfen

Abschlusskappe nicht korrekt angebracht

Abschlusskappe festdrehen

Barcode wird nicht decodiert

Scanner nicht auf Barcode-Typ programmiert

Scanner muss so programmiert sein, dass er den Barcode-Typ lesen kann

Barcode nicht lesbar

Barcode auf Fehler prüfen; scannen Sie den Test-Barcode des entsprechenden Barcode-Typs

Barcode wird decodiert, jedoch keine Datenübertragung auf Host

Keine Zuweisung des Scanners zur Ladestation

Weisen Sie den Scanner der Ladestation zu (mit Hilfe des PAIR-Barcodes auf der Ladestation)

Ladestation nicht auf richtige Host-Schnittstelle programmiert

Überprüfen Sie die Host-Parameter des Scanners oder Bearbeitungsoptionen

Schnittstellenkabel lose

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen

Falls immer noch keine Daten an den Host übertragen werden, muss die Ladestation ggf. aus- und wieder eingeschaltet werden.

Scan-Daten falsch auf Host angezeigt

Die Kommunikationsparameter der zugewiesenen Ladestation stimmen nicht mit denen des Hosts überein.

Ladestation-Host-Parameter oder Parameteroptionen überprüfen

SYMBOL LS3578 BARCODES ZUR PROGRAMMIERUNG

Standardeinstellungen

Hinweis: Die Verbindung zwischen Scanner und Ladestation ist beim Scannen von „Standardeinstellungen“ getrennt.



STANDARDEINSTELLUNGEN

Zuweisung wird aufgehoben/Verbindung wird getrennt



ZUWEISUNG AUFHEBEN/VERBINDUNG TRENNEN

Host-Typen mit USB-Schnittstelle



HID-TASTATUREMULATION



IBM HANDHELD-USB

RS-232-Host-Typen



STANDARD RS-232



ICL RS-232

IBM 46XX Host-Typen



PORT 5B



PORT 9B

Host-Typen für Tastaturweiche



IBM PC/AT und KOMPATIBEL MIT IBM-PC

Return Taste



SCAN-OPTIONEN



<DATEN>-<SUFFIX>



EINGABE

Funkfrequenz-Host-Typen



LADESTATION-HOST



PROFIL SERIELLER ANSCHLUSS (SLAVE)



BLUETOOTH-TASTATUREMULATION (HID SLAVE)



PROFIL SERIELLER ANSCHLUSS (MASTER)

